

HYDROISOTOP gmbh

Laboratorium zur Bestimmung von Isotopen in Umwelt und Hydrologie

Hydroisotop GmbH · Woelkestraße 9 · D-85301 Schweitenkirchen·

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025
akkreditiertes Prüflaboratorium



Beim Bayerischen Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz (StMUGV) nach § 15 Abs. 4 TrinkwV
2001 zugelassene Trinkwasseruntersuchungsstelle.

Radon-Probenahme bzw. Probenahme Gase im Wasser

Je Probe 1 Stahlzylinder

1. Schutzkappen von den Ventilen am Stahlzylinder abschrauben.
2. Gewebeschlauch an Ventil 1 (Zulauf) anschließen.
3. Transparenten Schlauch auf Ventil 2 (Ablauf) aufschrauben.
4. Zulauf mit Wasseranschluss (Entnahmestelle) verbinden.
5. Stahlzylinder **senkrecht mit Fließrichtung nach oben** halten und Wasser durchleiten (Ventil 1/Zulauf, Ventil 2/Ablauf geöffnet).
6. Mit harten Gegenstand an Stahlzylinder klopfen, um eventuell vorhandene Luftblasen im Inneren des Stahlzylinders zu lösen.
7. a) nach längerem Spülen des Stahlzylinders (einige Minuten) Durchfluss am Ventil 2 reduzieren und weiter laufen lassen oder besser
b) transparenten Schlauch mit Schlauchklemme Durchfluss reduzieren, Druck steigt an. So lange reduzieren bis keine Gasblasen sichtbar.
8. Ventil 2 (Ablauf) schließen
9. Ventil 1 (Zulauf) schließen


I:\Fuer_alle\Probenahmeanleitungen\Probenahmeanleitungen für Homepage\Radon.doc

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die Prüfgegenstände.
Auch die nur ausschnittsweise Veröffentlichung der Ergebnisse bedarf der schriftlichen Zustimmung der HYDROISOTOP GmbH.
Elektronisch übermittelte Daten besitzen keine Rechtswirksamkeit. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der HYDROISOTOP GmbH.

Sparkasse Pfaffenhofen / Ilm
BLZ 721 516 50, Kto.-Nr. 8 112 328
IBAN: DE20 7215 1650 0008 1123 28, BIC: BYLADEM1PAF
Raiffeisenbank Schweitenkirchen
BLZ 721 608 18, Kto.-Nr. 1 369 300
IBAN: DE55 7216 0818 0001 3693 00, BIC: GENODEF1INP

Geschäftsführer Dr. Lorenz Eichinger
Dr. Florian Eichinger
Amtsgericht Ingolstadt HRB Nr. 190 354
VAT Nr. DE 128 953 441
St.-Nr. 124/128/90025
Zoll-Nr. DE 3063496

Telefon +49 (0)8444 9289 0
Telefax +49 (0)8444 9289 29
e-mail: info@Hydroisotop.de
Internet: www.Hydroisotop.de



HYDROISOTOP gmbh

Laboratorium zur Bestimmung von Isotopen in Umwelt und Hydrologie


Hydroisotop GmbH · Woelkestraße 9 · D-85301 Schweitenkirchen

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025
akkreditiertes Prüflaboratorium



Beim Bayerischen Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz (StMUGV) nach § 15 Abs. 4 TrinkwV
2001 zugelassene Trinkwasseruntersuchungsstelle.

10. Schläuche abmontieren und Schutzkappen auf Stahlzylinder per Hand (handfest) aufschrauben. Schutzkappen **nicht** mit Schraubenschlüssel festziehen.
11. Entnahmestelle, Datum und Uhrzeit der Probenahme auf dem Stahlzylinder (Etikett) notieren.
12. Versand ins Labor.



I:\Fuer_alle\Probenahmeanleitungen\Probenahmeanleitungen für Homepage\Radon.doc

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die Prüfgegenstände.
Auch die nur ausschnittsweise Veröffentlichung der Ergebnisse bedarf der schriftlichen Zustimmung der HYDROISOTOP GmbH.
Elektronisch übermittelte Daten besitzen keine Rechtswirksamkeit. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der HYDROISOTOP GmbH.

Sparkasse Pfaffenhofen / Ilm
BLZ 721 516 50, Kto.-Nr. 8 112 328
IBAN: DE20 7215 1650 0008 1123 28, BIC: BYLADEM1PAF
Raiffeisenbank Schweitenkirchen
BLZ 721 608 18, Kto.-Nr. 1 369 300
IBAN: DE55 7216 0818 0001 3693 00, BIC: GENODEF1INP

Geschäftsführer Dr. Lorenz Eichinger
Dr. Florian Eichinger
Amtsgericht Ingolstadt HRB Nr. 190 354
VAT Nr. DE 128 953 441
St.-Nr. 124/128/90025
Zoll-Nr. DE 3063496

Telefon +49 (0)8444 9289 0
Telefax +49 (0)8444 9289 29
e-mail: info@Hydroisotop.de
Internet: www.Hydroisotop.de